

Τηλέφωνο : 210- 419.1941

Αριθ. Πρωτ : 3723.3/21/ 2005 / 15- 02- 2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ ΔΕΔΑΠΛΕ

ΘΕΜΑ: "Έλεγχος εγκατάστασης συστήματος προειδοποίησης ασφαλείας πλοίου (SSAS)"

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 3725.1/11/2004/29-10-2004 εγκύκλιός μας

Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω σχετική με την οποία σας γνωστοποιήθηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας μας προκειμένου να ελεγχθεί – πιστοποιηθεί το σύστημα προειδοποίησης ασφαλείας (SSAS) επί πλοίων που φέρουν την Ελληνική Σημαία και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα όλους τους επιθεωρητές σας στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι περιήλθε σε γνώση της Υπηρεσίας μας πως ελεγκτής Νηογνώμονα στο εξωτερικό δεν ε γνώριζε την ύπαρξη του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου της ανωτέρω εγκυκλίου μας και αρνήθηκε να το υπογράψει. Με την παρούσα λαμβάνουμε την ευκαιρία να σας συναποστείλλουμε ενημερωμένο ερωτηματολόγιο ελέγχου του SSAS.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον παρακαλούμε για τις άμεσες σχετικές ενέργειές σας.

Τέλος για πληρέστερη και συνεχή ενημέρωσή σας, γνωρίζουμε ότι θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος αφορόντα απαιτήσεις – οδηγίες της Υπηρεσίας μας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS θα υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝ.

Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

Επισυνάπτονται:

Φύλλα ελέγχου (Φ.2)